




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Piccolo edificio agricolo																		EPOCA XIX secolo																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ VIA Borgo Canale																		N. CIV.																		0 3 2 1 4 1 3								
CATASTO Valle d'Astino - Foglio 10 - Mappale 422 - Partita 17033 U.T.E.																																												
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE agricolo																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			6		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Piccolo edificio a pianta rettangolare																		STRUTTURE E MATERIALI								
XIX Secolo.																		Altezza di due piani.																		Muratura mista.								
																		Copertura a due falde.																		Tetto con orditura in legno.								
TRASFORMAZIONI																																				Manto in coppi.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
(Agricola Cavena).																																												
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATTA DA								
Neg. 2.10.1.8																		Si deve proteggere il contesto interno																		Colombo								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno																		Istituto per la storia dell'Arte Lombarda								
																																				CONTROLLATA DA								
																																				REVISIONATA DA								
																																				* aggiornamento: piano di tutela e gestione del sito Comune di Bergamo								
																																				MAG. 1973								
																																				MAG. 1973								
																																				MAG. 1973								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA