




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Acquedotto civico</u>																		EPOCA <u>Sec. XX dopo IL 1940</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ <u>Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 1059 b - U.T.E. -</u>																		VIA <u>Fontanabrolo</u>																		N. CIV.					
CATASTO <u>Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 1059 b - U.T.E. -</u>																																				0 3 2 1 4 1 4					
PROPRIETÀ <u>Comunale</u>																		USO ATTUALE <u>acquedotto</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
																																				7					
PROTEZIONE ESISTENTE																		NA..P.R.G. Art. 13																							
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Corpo di fabbrica parzialmente interrato con pianta a T.																		STRUTTURE E MATERIALI					
Dopo il 1940.																		La parte centrale è sopraelevata.																		Struttura portante in cemento armato.					
																		Tetto a padiglione e piano.																		Muri in mattoni.					
TRASFORMAZIONI																																				Fronti intonacate.					
																																				Copertura in eternit nel corpo centrale e piani con riporti di terra nelle parti laterali.					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																									
Comune																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
																																				Il grado è indicativo essendo un impianto tecnologico.					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATA DA Colmuto, L. 1988					
Neg. 2.101.6/2.101.7																		Si deve proteggere il contesto interno																		IL 29 MAG 1973					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno																		IL 29 MAG 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
																		* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. Comune di Bergamo																							



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA