COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Residenziale — EPOCA: Sec. XVIII(?)

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 4 1 6

LOCALITÀ — VIA: Fontanabrolo — N. CIV.: ~~12~~ 5*

CATASTO: Valle D'Astino – foglio 8 (Mapp.239 sub. 1-2 ; Part. 2138)(Mapp. 238 sub.3 ; Part. 2138 N.C.E.U.)

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE: Abitazione (Mapp.1803;Part.15441 UTE) (Mapp. 237 ; Part.5875 U.T.E.)

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ
A Buono; X Mediocre*; X Cattivo*	X A; X B*; C	A; X A; X C*	A; B; X C*	A; B; X C*	A Inesistente; B Tracce; C Rilevante; A; B; C

GRADO: 5

PROTEZIONE ESISTENTE: N.A. P.R.G. – Art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA:

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Secolo XVIII (?)

TRASFORMAZIONI: Terrazza dell'inizio del sec. XX.
Piccolo locale di servizio ad un piano sporgente a Sud-Ovest, recente.

PROPRIETARIO ATTUALE: ORTAGLINA – Immobiliare

BIBLIOGRAFIA:

DOCUMENTI ANNESSI: Neg. 2.75.9 / 2.75.1 / 2.75.8

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione
Pianta irregolare
Altezza di 2 piani
Veranda e terrazza a Sud
Copertura a padiglione ed a 2 falde

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Si deve proteggere il contesto interno: SI X NO

Si deve proteggere il contesto esterno: X SI NO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura mista con intonaco
Solai in legno
Tetto con orditura in legno
Manto in coppi

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: Colmuto Lopaa — IL: Dic/1972

CONTROLLATA DA: Istituto per la storia dell'Arte Lombarda — IL: 29 MAG 1973

REVISIONATA DA: — IL: 29 MAG 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato del Colle Comune di Bergamo — 9 marzo 1982

NB = Il mapp. 238 = passato all'urbano, qui è stato diviso in sub. 1-2. Il mapp.238 sub. 2 è rimasto all'urbano. Il 238 sub. 1 è passato ai terreni, ma qui non è ancora stato registrato.
Le tettoie non sono ancora state accertate.