



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA XVIII-XX(Prima 1940)																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ VIA Fontanabrolo																		N. CIV. 12 * 3																		0 3 2 1 4 1 7								
CATASTO Valle d'Astino foglio 9 (Mappale 9 Partita 2138 N.C.E.U.)																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE nessuno - abbandonato																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X X C *			PARTI COMPLEMENTARI			X B X *			COPERTURA			X B X *			INTERNO			X B X *			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			4		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. Art 13																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione, a filo di strada, a pianta rettangolare. Altezza di 3 piani a valle e 2 a monte. Portico trabeato a est. Copertura a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI								
XVIII secolo.																																				Muratura mista intonacata. Solai in legno. contorni delle aperture in pietra artificiale a valle, in arenaria a monte. Tetto con orditura in legno. Manto in coppi.								
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO								
Dell'inizio del XX secolo visibili sulle facciate sud ed est.																		Balcone con ringhiera in ferro battuto a est. Portale con arco in arenaria sul vicolo.																		Vincolo facciata lato est (foto 4)								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Ortaglina.																		Ampia terrazza a sud-est con giardino.																										
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto / Labaa																		11 Dic/72								
Neg. 2.75.5/2.75.6/2.75.4/2.75.3																		Si deve proteggere il contesto interno																		SI NO								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno																		SI NO								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo								
																																				29 MAG 1973								
																																				29 MAG 1973								
																																				marzo 1982								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA