



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio in costruzione																		EPOCA Sec.XX - dopo 1940																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ																		VIA Costituzione																		N. CIV.					
CATASTO Valle D'Astino - foglio 9 - Mappale 405 - Partita 1047 U.T.E.																																				0 3 2 1 4 1 8					
PROPRIETÀ Religiosa																		USO ATTUALE abitazione*																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
						*						*			*			*																		6					
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato																		STRUTTURE E MATERIALI					
1972																		Pianta rettangolare																		Struttura portante in cemento armato					
																		Altezza di due piani																		Muri di tamponamento in mattoni					
																																				Solai misti in laterizio e cemento armato					
TRASFORMAZIONI																																									
*(vedi foto)																																									
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																									
Prebenda Parrocchiale di Sent.Grata Inter																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
Vites.																																									
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																							
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																																									
Neg. 2.60,6 / 2.86,3																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA Colmuto Labaa IL Dic./1972					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'arte Lombarda IL 29 MAG 1973					
																																				REVISIONATA DA IL 29 MAG 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo					

