



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Edificio Rustico</u>																		EPOCA <u>Sec. XVII (?)</u>																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>Vicolo degli Ortolani</u>																		N. CIV.																		0 3 2 1 4 2 0		
CATASTO <u>Valle D'Astino - foglio 9 - Mappale 138 - Partita 14867 U.T.E.</u>																																						
PROPRIETÀ <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>E' solo parzialmente abitato</u>																		GRADO		
STATO DI CONSERVAZIONE ☒ Buono ☐ Medio ☒ Cattivo																		STRUTTURA PORTANTE ☒ ☒ ☐																		4		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. - Art. 13</u>																																						
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato																		STRUTTURE E MATERIALI		
Probabilmente del Sec. XVII																		Pianta irregolare																		Muratura mista con intonaco		
																		Altezza di 2 piani																		Solai in legno		
																		Copertura a due falde																		Tetto con orditura in legno		
TRASFORMAZIONI																																				Manto in coppi		
*Ristrutturazione intorno al 1975																																						
(vedi foto)																																						
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				
																		Affresco esterno (deposizione)																				
																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
PROPRIETARIO ATTUALE																																						
BOZZETTO DEZZA																																						
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI		
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>Colombo Labea</u> IL <u>Dic./1972</u>		
Neg. 2.73.12/2.74.8/2.74.5/2.74.6																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ ☒																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per lo studio dell'arte Lombarda</u> IL <u>29 MAG 1973</u>		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ ☐																		REVISIONATA DA <u></u> IL <u>29 MAG 1973</u>		
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		* aggiornamento: piano particolareggiato del colli Comune di Bergamo marzo 1982		

