




1									2									3																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio rustico																		EPOCA Sec. XVII (?)																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ VIA Fontanabrolo																		N. CIV. 11																		0321421		
CATASTO Valle D'Astino - foglio 9 - Mappale 213 sub. 2, 214 sub. 1, 215 - Partita 3546																																						
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																				
A Buono			X B C			X X C *			X X C *			X X C *			A Insolente			B Tracce			X B C																	
B Medio															C Rilovante			*																				
C Cattivo																		4																				
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																						
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato																		STRUTTURE E MATERIALI		
Sec. XVII (?)																		Pianta irregolare																		Muratura mista con intonaco		
																		Altezza di 2 piani																		Contorni delle aperture in arenaria		
TRASFORMAZIONI																		Nella parte a Sud portico su pilastri ed																		Solai in legno		
Chiusura di un'arcata del portico.																		archi ribassati e loggia sovrastante (ora																		Tetto con orditura in legno		
Trasformazione della loggia con aperture																		chiusa).																		Nanto in coppi.		
a finestra rettangolari.																		Copertura in parte a padiglione ed in parte																				
Speroni di sostegno del portico.																		a due falde.																				
* Metà anni 70 ristrutturazione con																		Due balconcini in ferro battuto settecente-																				
riapertura delle arcate (vedi foto)																		schi.																				
																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
Honegger - Sturzenegger																																						
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA																																				Demolire baracche.		
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDDATA DA Colmuto Labaa IL Dic/1973		
Neg. 2.74.11 / 2.75.7 / 2.74.12																		SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia della Lombardia 29 MAG 1973		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno																		REVISIONATA DA IL		
																		X NO																		* aggiornamento: piano particolareggiato del C.C.I. Comune di Bergamo marzo 1982		



NB = Le tettoie non sono ancora state accertate.
Il mapp. 213 sub. 1 non è stato accertato.



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA