COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio padronale e rustico — EPOCA: XVII secolo (?)

LOCALITÀ — VIA: Fontanabrolo — N. CIV.: 2

CATASTO: Valle d'Astino foglio 10 Mappali 108 - 109; Partita 7250

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 4 2 3

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo — STRUTTURA PORTANTE: a X X* — PARTI COMPLEMENTARI: A X X* — COPERTURA: A X X* — INTERNO: A X X* — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante — A X X*

GRADO: 4

PROTEZIONE ESISTENTE: N.A. P.R.G. - Art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA:

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Probabilmente del XVII secolo.

TRASFORMAZIONI

DATI TIPOLOGICI

Due corpi di fabbrica a pianta rettangolare accostati.
Il corpo residenziale é alto tre piani con ballatoio al secondo piano.
Rustico alto due piani con ballatoio al primo piano.
Copertura a due falde.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Portale ad arco in arenaria con stemma in chiave.
All'interno ambienti coperti a volta a pianterreno e tre camini in pietra.

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista intonacata.
Solai in legno.
Contorni delle aperture in arenaria.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Ballatoi in legno.

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

Fratelli Pinetti.

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Fasce coltivate ad orto.

OSSERVAZIONI

Eliminare la baracca.

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 2.70.12/2.59.3/2.59.4/2.59.5.

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno: X NO

Si deve proteggere il contesto esterno: X NO

REDATTA DA: Colmuto // Labsa — IL: Dic/72

CONTROLLATA DA: Istituto per la storia dell'Arte Lombarda — IL: 9 MAG. 1973

REVISIONATA DA — IL: 9 MAG. 1973

* aggiornamento piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982



N.B.= L'edificio sul mappale 108 non é stato censito.