COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Residenziale — EPOCA: Sec. XIX (?)

LOCALITÀ — VIA: Fontanabrolo — N. CIV.

CATASTO: Valle d'Astino - foglio 10 - Mappale 1714 - Partita 461 N.C.E.U.

PROPRIETÀ: Privato — USO ATTUALE: Abbandonato

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 | 1 4 3 2

STATO DI CONSERVAZIONE (A Buono, B Mediocre, C Cattivo)	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ (A Inesistente, B Traccie, C Rilevante)	GRADO
	X B C	X * X C	X B C	X B C	X X * C	4

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Secolo XIX (?)

TRASFORMAZIONI: *1975-Completamente ristrutturata con aggiunte e sopralzo (vedi foto)

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione
Isolato
A pianta rettangolare
Altezza di 2 piani
Copertura a 2 falde

CARATTERISTICHE PARTICOLARI: Stemma di pietra applicato sul cancello d'ingresso.

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI:
Muratura mista intonacata
Solai in legno
Tetto con orditura in legno
Manto in marsigliesi

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE: Pesenti Giuliana

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI: Neg. 2.74.2 / 2.73.4 / 2.74.3

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno: SI X NO

Si deve proteggere il contesto esterno: X SI NO

REDATTA DA: Colmuto / Labaa — IL: Dic./1972

CONTROLLATA DA: Istituto per la storia dell'Arte Lombarda — IL: 29 MAG. 1973

REVISIONATA DA: — IL: 29 MAG. 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA