COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Padronale e Rustico — EPOCA: Sec. XVIII

LOCALITÀ — VIA: Fontanabrolo — N. CIV.: 16 * 10

CATASTO: Valle D'Astino - foglio 9 (Mapp. 67 sub. ; Part. 1964) (Mapp. 68 sub. a ; Part. 17632 U.T.E.)

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE: Abitazione * in parte disabitata

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 4 3 3

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
A Buono, B Mediocre, C Cattivo	X *	A X	A X	A X	A Inesistente, B Tracce, A X Rilevante	4

PROTEZIONE ESISTENTE: N.A. P.R.G. - Art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA:

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Sec. XVIII

TRASFORMAZIONI: Visibili vari rimaneggiamenti (chiusura aperture)
Portico recente a Nord.

DATI TIPOLOGICI

Edificio residenziale con parte rustica annessa.
Altezza di 2-3 piani
Alto portico ad archi su colonne con volte a crociera sull'angolo Sud-Ovest.
Tetto a padiglione ed a due falde.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI: Cappellina esterna a Nord-Ovest.

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI:
Muratura mista con intonaco
Solai in legno
Tetto con orditura in legno
Manto in coppi

PROPOSTE DI RESTAURO:

PROPRIETARIO ATTUALE: Bisetti (ex osteria dei Bei Tempi)

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO: Cortile interno lastricato.

UTILIZZAZIONE PROPOSTA:

OSSERVAZIONI:

BIBLIOGRAFIA:

DOCUMENTI ANNESSI: Neg. 2.72.10/2.73.3/2.73.2/2.73.1
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno	X	NO
Si deve proteggere il contesto esterno	X	NO

REDATTA DA: Colmuto / Lalla — IL: Dic./1972

CONTROLLATA DA: Istituto per la storia dell'Arte Lombarda — IL: 29 MAG. 1973

REVISIONATA DA: — IL: 29 MAG. 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli — Comune di Bergamo — marzo 1982

NB = Le tettoie del mapp. 68/a non sono ancora state accertate.
Il mapp. 67 passa all'urbano, qui è frazionato in sub. 1-2. Il sub. 2 rimane all'urbano. Il sub. 1 passa all'UTE, ma qui non è ancora accertato.