




1									2									3																																									
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE <u>Acquedotto Civico</u>																		EPOCA <u>Secolo XX Prima 1940</u>																		NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ <u>S.Vigilio</u>																		<u>Viaolo Sottotipa</u>																		N. CIV.																							
CATASTO <u>Castagneta foglio 5 Mappale 403 Partita 904</u>																																				<u>0321434</u>																							
PROPRIETÀ <u>Comunale</u>																		USO ATTUALE <u>Acquedotto</u>																																									
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono			B) Mediocre			C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente			B) Tracce			C) Rilevante			A X C			GRADO								
																																																5											
PROTEZIONE ESISTENTE																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA																																																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE																																				STRUTTURE E MATERIALI																							
<u>1912 (Data incisa sullo stemma del Comune applicato al corpo cilindrico)</u>																		<u>Basso corpo rettangolare preceduto da una torretta cilindrica. Copertura piana con riparto di terra.</u>																		<u>Muratura in pietra a vista. Manto in coppi nella torretta.</u>																							
TRASFORMAZIONI																																																											
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																							
<u>Comune di Bergamo.</u>																																																											
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																							
																																				<u>In quanto edificio tecnologico saranno possibili ampliamenti</u>																							
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>Colmuto Labea</u>																							
<u>Neg.2.65.10/2.65.6/2.65.7/2.65.5.</u>																																				14Dic/72																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				CONTROLLATA DA <u>Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda</u>																							
																																				IL 29 MAG 1973																							
																																				REVISIONATA DA <u>[firma]</u>																							
																																				IL 29 MAG 1973																							
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982																							



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA