




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Magazzino Agricolo</u>																		EPOCA <u>Sec. XX - dopo 1940</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>VIA Tre Armi</u>																		N. CIV. <u>9</u>																		0 3 2 1 4 4 8																	
CATASTO <u>Valle D'Astino - foglio 10 - Mappale 83 - Partita 5091 U.T.E.</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Deposito - Garage</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			X B C			GRADO			7											
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. - Art. 13</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Due corpi di fabbrica adiacenti																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Nel 1947 costruito il primo corpo a Ovest.																		D'impianto rettangolare																		In pietra il corpo ad Ovest;																	
																		Alti un piano																		In legno quello aggiunto posteriormente																	
																		A filo di strada																		ad Est.																	
TRASFORMAZIONI																		Copertura piana																		Copertura mista in mattoni e cemento ad																	
																																				ovest; in lamiera ad Est.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																																					
Bonacina																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																																			
																																				OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>Colombo Labaa</u> IL <u>Dic./1972</u>																	
Neg. <u>2.68.10 / 2.68.7</u>																		Si deve proteggere il contesto interno																		SI NO																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno																		X NO																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA