




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>					
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XVIII (?)</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ <u>VIA Tre Armi</u>																		N. CIV. <u>9</u>																		0   3   2   1   4   4   9					
CATASTO <u>Valle D'Astino - foglio 10 - Mappale 84-85 ; Partita 5091 U.T.E.</u>																		PROPRIETÀ <u>Privata</u>   USO ATTUALE <u>Abitazione</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. - Art. 13</u>																																				6					
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI					
<u>Secolo XVIII (?)</u>																		Isolato																		<u>Muratura in pietra intonacata</u>					
																		Pianta rettangolare																		<u>Contorni delle aperture in arenaria</u>					
																		Altezza di due piani																		<u>Solai in legno</u>					
TRASFORMAZIONI																		Copertura a due falde																		<u>Tetto con orditura in legno</u>					
<u>Sostituzione recente della scala esterna e del ballatoio, prima in legno.</u>																		Ballatoio e scala esterna																		<u>Manto in coppi</u>					
<u>Aggiunta di un ripostiglio ad Ovest.</u>																		Ampia terrazza																		<u>Ballatoio in cemento armato</u>					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		<u>Scala in ferro.</u>					
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
<u>Bonacina</u>																		<u>Fasce coltivate ad orto .</u>																							
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDATTA DA <u>Colmuto Labaa</u> <u>Il Dic./1972</u>					
<u>Neg. 2.68.6 / 2.68.1 / 2.68.5</u>																		SI NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda</u> <u>Il 9 MAG 1973</u>					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno																		REVISIONATA DA <u>\$</u> <u>Il 9 MAG 1973</u>					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		* aggiornamenti: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982					



NB = L'edificio che insiste sul mappale 84, non è ancora stato censito.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

