




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec.XX - dopo 1940									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA Di Villasanta																		N. CIV. 25*									0321452																	
CATASTO Valle D'Astino - foglio 10 - Mappale 66 sub. e - Partita 17633																																												
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Completamento lavori di costruzione																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			5		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione									STRUTTURE E MATERIALI																	
1972 (ARCH; S. Angelini)																		Isolato									Struttura in cemento armato																	
																		A pianta irregolare									Muri di tamponamento in mattoni																	
																		Altezza di 2 piani + seminterrato									Solai misti in laterizio e cemento armato																	
TRASFORMAZIONI																		Copertura a padiglione irregolare									Tetto in cemento armato e laterizio																	
																											Manto in coppi.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Bisetti																																												
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																	
																		Prato circostante																										
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									REDATTA DA Colmuto Labaa IL Dic/1972																	
Neg. 2.72.3 / 2.72.7 / 2.72.9																		SI NO									CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 9 MAG. 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno									REVISIONATA DA IL																	
																		X NO																										
																											* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982																	



NB = L'edificio non è ancora stato accertato.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

