



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XX dopo 1940</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>VIA di Villasanta</u>																		N. CIV. <u>21</u>																		0 3 2 1 4 5 3																	
CATASTO <u>Valle d'Astino - Foglio 10 - Mappale 2322 sub 1-2 - Partita 18226 -</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio-re C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			N.A.			P.R.G.			Art. 13																								6																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Pianta irregolare.																		STRUTTURE E MATERIALI																	
1970 Circa																		Balcone continuo a sud.																		Struttura in cemento armato.																	
																		Altezza di due piani più seminterrato.																		Muri di tamponamento in mattoni.																	
TRASFORMAZIONI																		Copertura a padiglione.																		Solai misti in laterizio e cemento armato.																	
																																				Tetto con orditura in legno;																	
																																				manto in coppi.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																																					
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
																		Verde (prato) circostante.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Labea 14/10/72																	
Neg. 2.72.5/2.72.1.																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per i Beni Culturali della Lombardia 29 MAG. 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA