



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale e rustico																		EPOCA Sec. XVI-XVII									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <del>via</del> Vicolo Del Paradiso																		N. CIV. 1									0 3 2 1 4 5 5								
CATASTO Valle D'Astino - foglio 10 - (Mapp. 74 sub. 1-2-3 ; Part. 312 NCEU) (Mapp.73 ; Part.14237 U.T.E.)																																			
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																	
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																	
A Buono B Medioore C Cattivo			X B C			A B X			A X C			A X C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B X																	
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																											4								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato									STRUTTURE E MATERIALI								
Sec. XVI - XVII																		Pianta irregolare									Muri molto spessi di pietra;intonacata solo la fronte a Sud.								
																		Alto due piani									Solai in legno								
TRASFORMAZIONI																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno								
																		La parte ad Ovest è adibita a rustico									Manto in coppi								
*Ristrutturazione in corso (vedi foto)																		La parte ad Ovest è adibita a rustico									Contorni delle aperture in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									=====								
																		Affresco esterno ridipinto. Ad Est, lungo il vicolo Del Paradiso, chiesetta ad una navata absidata con soffitto a cassettoni e portale in arenaria. Interessanti ambienti interni nell'edificio residenziale: uno coperto con volta a crociera e nicchie nel muro; un altro ampio ambiente sotterraneo coperto a botte tutto in pietra presenta, murata, un'apertura verso monte che indica un proseguimento verso le mura. Pozzo interno -al rustico profondo 20 m. con lastra in pietra levicata.									PROPOSTA DI RESTAURO: Mantenimento degli elementi caratt.segnalati								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI								
Previtali - Berizzi Giuliana																		Orti.																	
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									REDATTA DA Colminto Labaa il Dic/1972								
Neg. 2.77.7/ 2.77.2 / 2.77.5																		X NO									CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda il 9 MAG 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno									X NO								
																											REVISIONATA DA il 4 MAG 1973								
																											* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo								

