



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XVII (?)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA Del Paradiso																		N. CIV. 6																		0 3 2 1 4 5 7																	
CATASTO Valle D'Astino - foglio 10 - Mappale 70 - Partita 10591																																																					
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Nessuno																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X X C			PARTI COMPLEMENTARI			X B X			COPERTURA			X A B X			INTERNO			X X A B X			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B X			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			N.A. P.R.G. - Art. 13																														4																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione - Isolato																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Sec. XVII (?)																		A pianta rettangolare con un lato corto a filo di strada.																		Muratura in pietra parzialmente intonacata																	
																		Altezza di 2 piani + sottotetto.																		Contorni delle aperture in arenaria																	
TRASFORMAZIONI																		Ballatoio a Sud																		Ballatoio in legno																	
*Ristrutturazione recente (vedi foto)																		Tetto a 2 falde.																		Solai in legno con putrelle di ferro																	
																																				Tetto con orditura in legno																	
																																				Manto in coppi.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		Arco ribassato sopra il portale																																			
																		Accurato il coronamento delle finestre al primo piano.																																			
																		Sul fronte Sud tracce di affreschi in alto.																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				Vincolo elementi di pregio interni e esterni																	
Passoni - Landi																																																					
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
																		Ponticello su arcata sopra la via Del Paradiso.																		L'edificio è abbandonato.																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATTA DA Colmuto Labaa IL 15.11.1972																	
Neg. 2.39.2 / 2.39.4 / 2.39.5																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 29 MAG 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA IL 29 MAG 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. marzo 1982 Comune di Bergamo																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA