



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Rustico																		EPOCA XVII Secolo ?									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA Del Paradiso																		N. CIV. 7									0 3 2 1 5 0 1																	
CATASTO Valle d'Astino - Foglio 10 - Mappale 42 1/2/3/4/5/6 ; Partita 18454																		PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. Art. 13									GRADO																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE In corso di trasformazione									4																	
STATO DI CONSERVAZIONE			* <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			<input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI			<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X			COPERTURA			<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X			INTERNO			<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C C) Rilevante											
PROTEZIONE PROPOSTA																		DATI CRONOLOGICI									DATI TIPologici									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		EPOCHA DI COSTRUZIONE									STRUTTURE E MATERIALI																	
TRASFORMAZIONI																		*Recente ristrutturazione (vedi foto)									Ripristino almeno parziale ortoglie.									Muratura mista in pietra e mattoni parzialmente intonacata.								
Chiusura parziale del portico.																		Tetto a falde.									Solai in legno, in corso di sostituzione.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Secondi - Tiraboschi									Tetto con orditura di legno.																	
BIBLIOGRAFIA																		La fronte su Via Del Paradiso fa parte di un microsito.									Manto di coppi.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Neg. 2.79.1/2.79.2/ 2.35.11/2.39.1									*aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO									REDAITTA DA Colmuto Labea IL 25.10.1972																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO									CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 6 MAR 1973																	
																											REVISIONATA DA IL 2 MAG 1973																	



VIALENTINO A. VIGORELLI - ARCHITETTO DI LENDINATE