COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Residenziale — EPOCA: XVIII Secolo (?)

LOCALITÀ — VIA: Del Paradiso — N. CIV.: 7

CATASTO: Valle d'Astino – Foglio 10 – Mappale 41 1/2/3/4/5/6 ; Partita 18454

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE: In corso di trasformazione

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 5 0 2

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
A Buono; B Mediocre; C Cattivo	A B C	A X C	A X C	A X C	A Insistente; B Tracce; C Rilevante — A X C	4

PROTEZIONE ESISTENTE: N.A.P.R.G. Art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA:

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: XVIII Secolo (?)

TRASFORMAZIONI: In corso

* Sistemazione piano terra (v.foto)

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione.
Isolato.
Pianta rettangolare.
2 piani più sottotetto.
Ballatoio sul lato Sud.
Tetto a due falde.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI:
Muratura parte in pietra e parte in mattoni parzialmente intonacata.
Balcone con voltine in mattoni e sostegni di ferro.
Solai di legno.
Tetto con orditura in legno.
Manto in marsigliesi.
Contorni delle aperture in arenaria.

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE: Secondi – Tiraboschi

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO:
Edificio rustico adiacente a Ovest pure in corso di trasformazione.

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI:
A sud è in corso uno sbancamento per la realizzazione di garages. (vedi scheda N° 0321501

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI: Neg. 2.35.12/2.35.9

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno: SI X NO

Si deve proteggere il contesto esterno: SI X NO

REDATTA DA: Colmuto Lupaa — IL 25.10.1972

CONTROLLATA DA: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda — IL 8 MAR. 1973

REVISIONATA DA: — IL 2 MAG. 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli, marzo 1982, Comune di Bergamo



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA