COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Residenziale — EPOCA: Sec. XX - dopo 1940

LOCALITÀ — VIA: Villasanta — N. CIV.: 15

CATASTO: Valle D'Astino - foglio 10 - Mappale 2297 sub. 1-2 - Partita 5134 N.C.E.U.

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE: Abitazione

NUMERO SCHEDA: 0321504

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
A Buono, B Mediocre, C Cattivo	X B C	X B C	X B C	X B C	A Inesistente, B Traccie, C Rilevante X B C	6

PROTEZIONE ESISTENTE: N. A. P.R.G. - Art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA:

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Intorno al 1970 trasformazione radicale di un edificio antico.

TRASFORMAZIONI:

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione
Isolato
A pianta rettangolare
Altezza di 2 piani + sottotetto
Balconi sulle fronti Sud ed Est
Tetto a due falde

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI: Struttura portante, balconi e contorni delle aperture in cemento armato.
Muri di tamponamento in mattoni.
Fronti intonacate
Solai e tetto misti in laterizio e cemento armato.
Manto in coppi.

PROPOSTE DI RESTAURO:

PROPRIETARIO ATTUALE: Recalcati.

UTILIZZAZIONE PROPOSTA:

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO: v. "Osservazioni"

OSSERVAZIONI: Mimetizzare con alberature di alto fusto.
Ristabilire pendenze naturali del terreno.

BIBLIOGRAFIA:

DOCUMENTI ANNESSI: Neg. 2.35.3

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno: SI X
Si deve proteggere il contesto esterno: X NO

REDATTA DA: Colmuto / Labaa — IL: 25.10.1972
CONTROLLATA DA: Istituto per [illegible] Arte Lombarda — IL: 8 MAR 1973
REVISIONATA DA: — IL: 2 MAG 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli, Comune di Bergamo, marzo 1982


SCHEDA N 03 2 I5 04
SCALA 1:2000
edificio oggetto
della scheda
Via Carlo
Cattaneo