



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA 0 3 2 1 5 0 5					
LOCALITÀ VIA Villasanta																		N. CIV. 17																							
CATASTO Valle D'Astino - foglio 10 (Mapp. 2298 1/2 - Partita 16950) (Mapp. 2300 - Partita 16951)																																									
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																				6					
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI					
Interno al 1970																		Isolato																		Struttura portante in cemento armato					
																		A pianta irregolare																		Muri di tamponamenti in mattoni					
																		Altezza di 2-3 piani + sotterraneo adibito a garage.																		Balconi in cemento armato					
TRASFORMAZIONI																		Balconi a Sud ed a Est																		Solai e tetto misti in laterizio e cemento armato.					
																		Tetto a più falde																		Manto in coppi					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI Si propone il ripristino almeno parziale di ortaglie e profilo naturale del terreno alterato dalla costruzione. Mimetizzare con alberature ad alto fusto (pioppi)					
																																				REDATTA DA Colmuto Labba IL 25.10.1972					
																																				CONTROLLATA DA Istituto per la storia della città di Bergamo IL 8 MAR 1973					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REVISIONATA DA IL 2 MAG 1973					
Neg. 2.79.3/2.35.2/2.38.12/2.35.7																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo																																									

