



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XVII ?																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA del Paradiso, 3 - Tre Armi N. CIV.2																																				0 3 2 1 5 0 7																	
CATASTO Valle d'Astino, foglio 10 (Mappale 78 ; Partita 6292 U.D.I.D.)																																																					
PROPRIETÀ Ente Religioso																		USO ATTUALE Abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X X C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X X C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			N.A.			P.R.G.			art. 13																											3																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione.																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del secolo XVII.																		Isolato a pianta rettangolare.																		Muratura mista prevalentemente in pietra.																	
																		Altezza di tre piani più sottotetto.																		Fronti intonacate.																	
																		Portico e loggiato (ora chiusi) a est.																		Contorni delle aperture e colonne in arenaria.																	
TRASFORMAZIONI																		Tetto a padiglione.																		Solai in legno.																	
Chiusura del portico e del loggiato a est.																																				Tetto con orditura in legno																	
Aggiunta a nord di un piccolo corpo di fabbrica e del rustico staccato ad un piano (B).																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		e manto in coppi.																	
Adattamenti e tramezzatura interne.																		Portico ad archi ribassati su colonne.																																			
* 1980-Lavori di restauro																		Loggiato superiore con numero doppio di arcate.																																			
																		Camino in arenaria e stucco con stemma in un salone decorato da affreschi ottocenteschi.																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Finte grottesche ottocentesche.																		Vincolo facciata est con eliminazione superfacciate																	
Curia Vescovile.																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Neg. 2.37.1/																		REDATTA DA Colmuto / labda H.12.11.1972																	
2.37.7/2.37.3/2.37.5/2.37.12.																		Si deve proteggere il contesto interno																		X NO																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno																		X NO																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* 2 aggiornamento: piano particolareggiato dei colli. marzo 1982 Comune di Bergamo																	



N.B.= L'edificio sul mappale 78 non é ancora stato censito. Poiché al catasto terreni non é stato possibile rintracciare il mappale sono ricorso all'U.D.I.D.



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA