




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Torretta</u>																		EPOCA <u>Sec. XVII o XVIII</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Valle D'Astino - foglio 10 - Mappale 77 - Partita 1481</u>																		VIA <u>Del Paradiso, Via Tre Armi</u> N. CIV. <u>9 A</u>																		0321508																	
PROPRIETÀ <u>Ente Religioso</u>																		USO ATTUALE <u>Magazzino e Garage</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE						STRUTTURA PORTANTE						PARTI COMPLEMENTARI						COPERTURA						INTERNO						UMIDITÀ						GRADO																	
☒ A Buono ☐ B Mediocre ☐ C Cattivo						☒ A B C						☐ A ☒ B C						☒ A B C						☐ A ☒ B C						☐ A ☒ B C						3																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.C. - Art. 13</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Torretta a pianta quadrata.																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo <u>XVII o XVIII</u>																		A 2 piani.																		Base in pietra.																	
																		In origine ingresso e scuderia dell'edifi-																		Murature superiori in mattoni intonacate																	
																		cio residenziale descritto nella scheda																		Tetto con orditura di legno																	
TRASFORMAZIONI																		n. 0321507.																		Manto di coppi.																	
																		Tetto a padiglione.																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		Notevole portale bugnato con stemma in																																			
																		chiave in arenaria su via del Paradiso.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
Curia Vescovile.																																				Vincolo facciata ed eliminazione																	
Cavallini.																																				delle strutture in plastica																	
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																																				OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
Mappa ottocentesca Valle d'Astino X																																																					
- A.S.M.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
Neg. 2.69.3/2.37.6/ 2.37.8/ 2.78.8																																				REDATTA DA <u>Colombo / Labaa</u> IL <u>12.11.1972</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																																				CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>8 MAR 1973</u>																	
																																				REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>2 MAG 1973</u>																	
																																				* 2 aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA