



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE: <u>Autorimessa</u>																		EPOCA: <u>Sec. XX dopo il 1940</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ: <u>VIA Villasanta</u>																		N. CIV.:																		0321513					
CATASTO: <u>Valle d'Astino foglio 10 (mappale 2294, 1 - 17; partita 16853 - N.C.E.U.)</u>																																									
PROPRIETÀ: <u>privata</u>																		USO ATTUALE: <u>garage</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioore C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE: <u>N.A. P.R.G. art. 13</u>																																				6					
PROTEZIONE PROPOSTA:																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Lungo e stretto corpo di fabbrica																		STRUTTURE E MATERIALI					
Intorno al 1968																		a pianta rettangolare.																		Cemento armato a vista.					
																		Altezza di un piano seminterrato.																							
TRASFORMAZIONI																		Copertura piana.																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
Ruggeri.																																									
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
																																				La copertura è opportunamente mascherata con riporti di terra.					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Labaa IL 17.11.72					
Neg. 2.38.1/2.38.4.																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la Ricerca dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL 2 MAG 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982					

