



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA Cattaneo																		N. CIV.																		0321514																	
CATASTO Valle d'Astino - Foglio 10 - Mappale 34 ; Partita 10717 UTE																																																					
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			Buono Mediocre Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			5											
PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. Art. 13																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione.																		STRUTTURE E MATERIALI																	
1972																		Isolato.																		Struttura portante in cemento armato e																	
																		Pianta rettangolare																		muri di tamponamento in mattoni.																	
																		2 piani più sottotetto.																		Fronti intonacati.																	
TRASFORMAZIONI																		Tetto a due falde																		Solai in laterizio e cemento armato.																	
																																				Tetto in laterizio e cemento armato.																	
																																				Manto di coppi.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Ruggeri																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																				Ripristino ortaglie almeno parziale.																	
																																				Mimetizzare maggiormente.																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATA DA Colombo Labaa IL 15.10.72																	
Neg. 2.78.2																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano IL 8 MAR 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL 2 MAG 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: pieno particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																	

