



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec.XI dopo 1940																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ																		VIA Tre Armi																		N. CIV.								
CATASTO Valle d'Astino foglio 10; mappale 33; partita 10816																																				0 3 2 1 5 1 5								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			5		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. art. 13																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione.																		STRUTTURE E MATERIALI								
1972																		Isolato a pianta rettangolare.																		Struttura portante in cemento armato.								
																		Ballatoio in legno sul fronte sud.																		Muri di tamponamento in mattoni intonacati.								
TRASFORMAZIONI																		Due piani più sottotetto.																		Solai misti in laterizio e cemento armato.								
																		Tetto a due falde.																		Tetto misto in laterizio e cemento armato.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Manto in coppi.								
																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Zontini.																																												
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI: Ripristino ortaglie. Ricostruire muro di cinta su via 3 Armi. Sistemare profilo del terreno. Mimetizzare strada di accesso.								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Labaa IL 15.10.1972								
Neg. 2.34.10 / 2.87.1																		SI deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIUNATA DA IL 2 MAR 1973								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				1 aggiornamento: 4 piano particolareggiato del Comune di Bergamo 5 marzo 1982								

