

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Rustico — EPOCA: Sec. XX

LOCALITÀ — VIA: TRE ARMI — N. CIV.

CATASTO: Valle d'Astino foglio 10; mappali 31 - 27; partita 12763

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: pollai, depositi

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 5 1 6

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono; B Mediocre; X Cattivo — STRUTTURA PORTANTE: A X C — PARTI COMPLEMENTARI: A B X — COPERTURA: A B X — INTERNO: A B X — UMIDITÀ: A Inesistente; B Tracce; C Rilevante: A X C

GRADO: 6 –

PROTEZIONE ESISTENTE: N.A. P.R.G. art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA:

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Intorno al 1940.

TRASFORMAZIONI:

PROPRIETARIO ATTUALE: Belloli.

BIBLIOGRAFIA:

DOCUMENTI ANNESSI: Neg. 2.36.12/2.87.3.

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Edificio a pianta rettangolare,
a filo di strada.
Altezza di un piano.
Copertura piana.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO: Orti ben coltivati sotto le mura

Si deve proteggere il contesto interno: SI NO X

Si deve proteggere il contesto esterno: SI X NO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI: Muratura mista,
tetto piano in cemento.

PROPOSTE DI RESTAURO:

UTILIZZAZIONE PROPOSTA:

OSSERVAZIONI: Demolire tettoie (grado 6)

REDATTA DA: Colmuto, Lubaa — IL 15.11.72

CONTROLLATA DA: Istituto per la storia dell'Arte Lombarda — IL 8 MAR 1973

REVISIONATA DA — IL 2 MAG 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo — marzo 1982

NB : Mappale 27 vedi anche scheda 0321520