



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																																		
DENOMINAZIONE Edificio Rustico																		EPOCA XVIII Secolo ?																		NUMERO SCHEDA																																																		
LOCALITA Via Tre Armi																		N. CIV.																		0 3 2 1 5 2 1																																																		
CATASTO Valle D'Astino - foglio 10 - Mappale 25 - Partita U.T.E. 9245																																																																																						
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE Nessuno																																																																				
STATO DI CONSERVAZIONE						A Buono B Mediocre C Cattivo						STRUTTURA PORTANTE						A X C						PARTI COMPLEMENTARI						A B X						COPERTURA						A B X						INTERNO						A B X						UMIDITA						A Inesistente B Tracce C Rilevante						A B X						GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																				4																																																		
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																																		
EPOCA DI COSTRUZIONE XVIII Secolo ?																		Edificio rustico																		STRUTTURE E MATERIALI																																																		
																		Isolato																		Muratura mista prevalentemente in pietra																																																		
																		Con pianta ad L																		rivestita da intonaco.																																																		
																		Altezza di 2 piani più sottotetto e semin																		Solai in legno																																																		
																		terrato a valle.																		Tetto con orditura in legno																																																		
TRASFORMAZIONI																		Tetto a padiglione.																		Manto in coppi																																																		
* In corso di ristrutturazione (vedi foto)																																																																																						
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																																																				
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																																																		
Bartoli																																																																																						
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																		
Mappa Ottocentesca Valle D'Astino X																																																																																						
A.S.M.																																																																																						
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																																																		
Neg. 2.36.5 / 2.36.6																																				Abbandonato																																																		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																																																																																						
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																		
																																				* aggiornamento: pieno particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																																																		

