




1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale												EPOCA Sec. XX - Prima 1940												NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ												VIA Tre Armi												N. CIV. 13-15-17											
CATASTO Valle D'Astino - foglio 10 - Mappale 1797-1795-1796 - Partita 15637-1060-10414												0321522																							
PROPRIETÀ Privata						USO ATTUALE Abitazione																													
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																	
<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			5																	
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G.- Art. 13																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE												Edificio di civile abitazione												STRUTTURE E MATERIALI											
Intorno al 1930 (arch. L. Dodi)												Isolato												Muratura in pietrame intonacata nel corpo originario.											
TRASFORMAZIONI												A pianta irregolare												Struttura della veranda in cemento armato											
Aggiunta a Sud di una veranda ed a Nord di un corpo rettangolare con copertura piana.												Tre piani a valle, due a monte.												Tetto con orditura in legno											
												Veranda e balconi a Sud.												Manto in marsigliesi.											
												Tetto a padiglione																							
												CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
												Cuspide frontonata sulle fronti Sud e Nord.																							
PROPRIETARIO ATTUALE												CONTESTO INTERNO ED ESTERNO												PROPOSTE DI RESTAURO											
BIBLIOGRAFIA												OSSERVAZIONI												UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
												Demolire tettoie.																							
DOCUMENTI ANNESSI												REDAITTA DA Colmuto Labaia IL 15.11.1972												REVISIIONATA DA											
Neg. 2.36.11/ 2.36.4 / 2.36.10												Si deve proteggere il contesto interno SI <input checked="" type="checkbox"/>												CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1975											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica												Si deve proteggere il contesto esterno SI <input checked="" type="checkbox"/>												IL 2 MAG 1975											
																								* aggiornamenti: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo											



NB = il mappale 1800 viene soppresso ed unito in parte ai N. 1795 - 1796 - 1797 - 1798.

ESERCIZIO DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

