



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Autorimessa</u>																		EPOCA <u>Sec. XX</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ <u>VIA Tre Armi</u>																		N. CIV. <u>19</u>																		0 3 2 1 5 2 4					
CATASTO <u>Valle d'Astino foglio 10; mappale 2104; partita 10404</u>																																									
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>garage</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. art. 13</u>																																				6					
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio a pianta rettangolare.																		STRUTTURE E MATERIALI					
1925																		A filo di strada.																		Muri in mattoni intonacati.					
																		Un piano.																		Copertura in cemento armato.					
																		Copertura piana.																							
TRASFORMAZIONI																																									
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
Abati																																									
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI					
Neg. 2.33.9/2.36.1.																																									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																									
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					
																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO X																		REDDATTA DA Colmuto <u>Valdara</u> IL 10.10.72					
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'architettura <u>Lombarda</u> IL 8 MAR. 1973					
																																				REVISIONATA DA <u>Marzo</u> IL 2 MAG. 1973					
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. Comune di Bergamo marzo 1982					

