




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' VIA Tre Armi																		N. CIV. 21																		0 3 2 1 5 2 5																	
CATASTO Valle D'Astino - foglio 10 - Mappale 2066 - Partita U.T.E. 16228																																																					
PROPRIETA' Privata																		USO ATTUALE Abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A Incidente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																				5																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Intorno al 1965 Arch; S. Angelini																		Isolato																		Struttura portante in cemento armato e																	
																		A pianta irregolare																		muri di tampanamento in mattoni.																	
																		Altezza di 2 piani + seminterrato																		Fronti intonacate.																	
TRASFORMAZIONI																		Tetto a padiglione.																		Solai e tetto in struttura mista di late-																	
																																				rizio e cemento armato.																	
																																				Manto del tetto in coppi																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Nessi.																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		Ampio giardino circostante; garage e serra a monte.																		Ripristinare almeno parzialmente ortaglie.																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATA DA Colombo Labas IL 10.10.1972																	
Neg. 2.33.5 / 2.33.4																		SI deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISINATA DA IL 2 MAG 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo																	



NB = L'edificio non è ancora stato censito.

