COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Residenziale con rustico — EPOCA: Sec.XVIII(?)-XX - prima 1940 — NUMERO SCHEDA: 0 4 5 0 1 0 5

LOCALITÀ — VIA: Borgo Canale — N. CIV.: 90

CATASTO: Valle D'Astino - foglio 6 - Mapp. 1699/1 e 1699/2-2117 ; Part. 913

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE: Abitazione e rustico

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
A Buono, B Mediocre, C Cattivo	X B C	X B C	X B C	X B C	A Inesistente, B Tracce, C Rilevante X B C	5

PROTEZIONE ESISTENTE: N.A. P.R.G. - Art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA:

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Complesso forse settecentesco restaurato negli anni 1915 - 20.

TRASFORMAZIONI:

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione
Isolato
A filo di strada
A pianta rettangolare
Altezza di 2 piani + sottotetto
Copertura a padiglione
Corpo rustico staccato con copert.a 2 falde

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI:
Nell'edificio residenziale:
muratura mista con intonaco
Solai in legno
Tetto con orditura in legno
Manto in coppi
Contorni delle aperture in pietra artific.
Rustico in mattoni.

PROPOSTE DI RESTAURO:

PROPRIETARIO ATTUALE: Buttanelli

UTILIZZAZIONE PROPOSTA:

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO:
Cortiletto delimitato a Sud dalla roggia Curna e su strada da muretto.

OSSERVAZIONI:

BIBLIOGRAFIA:

DOCUMENTI ANNESSI: Neg. 2.86.5 / 2.86.7

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno: SI NO
Si deve proteggere il contesto esterno: X NO

REDATTA DA: Colmuto / Lábaa — IL: Dic/72

CONTROLLATA DA: Istituto [illegible] e Lombardia — IL 29 MAG 1973

REVISIONATA DA: [signature] — IL 29 MAG 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo — marzo 1982


225
2147
220 d
b
2284
b
Via Costituzione
2306
226
7
8
a
9
Via Borromini
Roggia
1699
2114
Curna
2
1
SCHEDA N 04.5.01.05
SCALA 1:2000
edificio oggetto della scheda
0 5 10 20 40 60