



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI							
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA Sec. XX prima 1940										NUMERO SCHEDA							
LOCALITÀ VIA Baioni										N. CIV. 24										1 0 2 0 1 0							
CATASTO Valtesse - foglio 6 - mappale 1283 - partita 3001 -																											
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE abitazione																	
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevante		X B C		GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. Art. 13 e 52																				5							
PROTEZIONE PROPOSTA																											
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI							
EPOCA DI COSTRUZIONE										Edificio di civile abitazione, isolato. A pianta irregolarmente rettangolare. Altezza di tre piani più sottotetto. Due terrazze a nord ed a sud al primo piano. Copertura a padiglione.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni a vista. Contorni delle aperture in pietra artificiale. Tetto con orditura in legno. Manto in marsigliesi.							
TRASFORMAZIONE										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fascia sottogronda affrescata con motivi geometrici.																	
PROPRIETARIO ATTUALE Donaldi.										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Nel Giardino a sud pollaio in mattoni.										PROPOSTE DI RESTAURO							
BIBLIOGRAFIA																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA							
DOCUMENTI ANNESSI Neg. 2.103.5/2.103.4.																				OSSERVAZIONI							
Vedi nel retro della scheda documenti di identificazione grafica o fotografica										Si deve proteggere il contesto interno SI NO										REDAITTA DA Colmuto La Maa							
										Si deve proteggere il contesto esterno SI NO										CONTROLLATA DA							
																				REVISIONATA DA							
																				H. 29 MAG							
																				H. 29 MAG							
																				11							

