



1									2									3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE <u>Capannone</u>																		EPOCA <u>Secolo XX dopo 1940</u>									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <u>VIA Nazario Sauro</u>																		N. CIV.									1020104											
CATASTO <u>Valtesse - Foglio 6 - Mappale 470c/e-1412b - Partita 10075 U.T.E. -</u>																																						
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>deposito materiale.</u>																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A X			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce X B C C) Rilevante			GRADO 7		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. Art. 13</u>																																						
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>XX Secolo dopo il 1940.</u>																		Edificio stretto e allungato, a pianta rettangolare. Altezza di un piano. Copertura a una falda.									STRUTTURE E MATERIALI <u>Copertura in lamiera.</u>											
TRASFORMAZIONI																																						
*Vedi Foto																																						
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				
																											PROPOSTE DI RESTAURO											
PROPRIETARIO ATTUALE <u>Colorificio Migliavacca.</u>																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI <u>Non è stato possibile provvedere alla documentazione fotografica.</u>											
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA <u>Colombo / Labaa</u> <u>11 Gen/73</u>											
																											CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarde</u> <u>29 MAG 1973</u>											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																											REVISIONATA DA <u>[firma]</u> <u>11 Gen/73</u>											
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											



N.B. = L'edificio non è stato accertato.