




1									2									3																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>																										
DENOMINAZIONE <b>Casa del custode dell'acquedotto</b>																		EPOCA <b>Sec. XX prima 1940</b>									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA' <b>Viale Vittorio Emanuele</b>																		N. CIV. <b>102</b>									0170202																										
CATASTO <b>Bergamo foglio 6 - Mappale 3058 sub 1-2 - Partita 904</b>																		PROPRIETA' <b>Comunale</b>									USO ATTUALE <b>abitazione</b>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			6											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. Art. 13</b>																		PROTEZIONE PROPOSTA																																			
<b>DATI CRONOLOGICI</b>																		<b>DATI TIPOLOGICI</b>																		<b>DATI TECNICI</b>																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato, a pianta rettangolare. Alto due piani. Copertura a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Inizio del XX secolo.																																				Muratura mista intonacata. Solai in legno. Contorni delle aperture in arenaria. Tetto con orditura in legno. Manto in marsigliesi.																	
<b>TRASFORMAZIONI</b>																		<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARI</b>																		<b>PROPOSTE DI RESTAURO</b>																	
Piccola sopraelevazione più recente coperta a una falda.																																																					
<b>PROPRIETARIO ATTUALE</b>																		<b>CONTESTO INTERNO ED ESTERNO</b>																		<b>UTILIZZAZIONE PROPOSTA</b>																	
Comune di Bergamo.																																																					
<b>BIBLIOGRAFIA</b>																																				<b>OSSERVAZIONI</b>																	
																																				Demolire autorimessa e baracca.																	
<b>DOCUMENTI ANNESSI</b>																		Si deve proteggere il contesto interno																		SI NO																	
Neg. 2.98.4/2.98.6/2.98.5.																		Si deve proteggere il contesto esterno																		SI NO																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento piano particolareggiato con coll. 1982 Comune di Bergamo																	
																																				REDAITTA DA <b>Colmuto / Lala</b> IL Gen/73 CONTROLLATA DA <b>Aut. per la tutela del patrimonio culturale della Regione Lombardia</b> IL 9 MAG 1973 REVISIONATA DA <b>Aut. per la tutela del patrimonio culturale della Regione Lombardia</b> IL 29 MAG 1973																	



N.B.=L'autorimessa non é ancora stata censita.



STRUMENTI DI INDIRIZZO - ANNI CENSURA E RIFORMAZIONE