




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI											
DENOMINAZIONE <u>Attrezzatura Teconologica</u>																		EPOCA <u>Sec. XX dopo il 1940</u>																		NUMERO SCHEDA											
LOCALITA' <u>Bergamo - Foglio 6 - Mappale 1325 - Partita UTE 13776</u>																		VIA <u>Noca</u>																		N. CIV.											
CATASTO <u>Bergamo - Foglio 6 - Mappale 1325 - Partita UTE 13776</u>																		PROPRIETA' <u>Privata</u>																		USO ATTUALE											
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			<input checked="" type="checkbox"/> B C			PARTI COMPLEMENTARI			<input checked="" type="checkbox"/> B C			COPERTURA			<input checked="" type="checkbox"/> B C			INTERNO			<input checked="" type="checkbox"/> B C			UMIDITA'			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			<input checked="" type="checkbox"/> B C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE																																				7											
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Piccola costruzione addossata al viadotto. Pianta triangolare. Altezza di un piano. Copertura piana.																		<u>Strutture e Materiali</u> Muratura in pietra e in cemento											
TRASFORMAZIONI																		dpo il <u>1950</u> (Arch. Panigada)																													
PROPRIETARIO ATTUALE																		Colleoni																		PROPOSTE DI RESTAURO											
BIBLIOGRAFIA																		Via della Noca è un micro-ambiente da salvaguardare.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
DOCUMENTI ANNESSI																		Neg. 2.99.4/2.99.3																		OSSERVAZIONI											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																		REDATTA DA <u>Colmuto Labaa</u> <u>Il Gen. 1973</u>											
																		Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarde</u> <u>Il 29 MAG 1973</u>											
																																				REVISIONATA DA <u>[firma]</u> <u>Il 29 MAG 1973</u>											
																																				* aggiornamento: pieno particolareggiato dei dati Comune di Bergamo <u>1982</u>											



N.B. = L'edificio non è ancora stato censito.

