



1									2									3																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Edificio Rustico																		EPOCA Sec. XIX									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ Bergamo - foglio 6 - Mappale 1332 - - - - - Partita 96																		VIA Noca									N. CIV. 1																				
CATASTO																											0 1 7 0 2 0 6																				
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medioevr C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B X			COPERTURA			X X C			INTERNO			X X C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE																		N.A. P.R.G. - Art. 13																													
PROTEZIONE PROPOSTA																											4																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Corpo di fabbrica a pianta rettangolare									STRUTTURE E MATERIALI																				
Sec. XIX																		Altezza di 2 piani									Muri in mattoni																				
																		Copertura a due falde.									Solai in legno																				
TRASFORMAZIONI																											Tetto con orditura in legno																				
Sopraelevazione																											Manto in coppi																				
* Ristrutturazione recente con recupero dell'edificio attiguo adiacente (vedi foto)																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																													
																											PROPOSTE DI RESTAURO																				
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
Colleoni																											Edificio di abitazione																				
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																				
																											In corso lavori di ammodernamento e restau ro.																				
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									REDATTA DA																				
Neg. 2.98.11/2.98.10/2.102.9/2.100.6																		SI X									Colombo Labaa IL Genn/1973																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno									CONTROLLATA DA																				
																		X NO									Istituto per la storia dell'Avia Lombarda IL 9 MAG 1973																				
																											REVISIONATA DA																				
																											IL																				
																											* equipaggiamento piano d'impalcatura di cui																				
																											Comune di Bergamo 18E2																				



The image displays a technical architectural plan on the left and four black and white photographs on the right, all set against a grid background. The plan, titled 'SCHEDA N 01 7 02 06', shows a building footprint with a hatched pattern, labeled 'edificio oggetto della scheda'. It includes a scale of 1:1000, a north arrow, and a graphic scale bar. The plan is situated on 'Via della Noca' and shows adjacent parcels with numbers 1325, 1324, 1334, 162, 168, and 129. A specific building footprint is marked with the number 1331. Four numbered arrows (1, 2, 3, 4) point to specific features on the plan. The photographs provide visual context: the top-right photo shows a two-story building with a tiled roof and a chimney, marked with an asterisk; the bottom-left photo shows a similar building from a different angle; the bottom-middle photo shows a building with a stone base and a tiled roof; and the bottom-right photo shows a building with a tiled roof and a chimney, partially obscured by trees.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA