



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XX dopo 1940									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA C. Beltrami																		N. CIV. 21/21A									0320101																	
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio 5 - Mappale n° 21 - Partita N. CEU 6685																																												
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																										
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ A Buono ☐ B Medioero ☐ C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			UMIDITÀ			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			☒ A ☐ B ☐ C			GRADO			6		
PROTEZIONE ESISTENTE																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione. Isolato.									STRUTTURE E MATERIALI																	
Sec. XX dopo 1940																		Corpo di fabbrica rettangolare. 1/2 Piani.									Muratura in pietra a vista al 1° piano,																	
																		Tetto a padiglione									mattoni al 2° piano, intonacata																	
TRASFORMAZIONI																		Balconi a Nord									Tetto con orditura in legno - manto in																	
Aggiunto a ovest un nuovo corpo di fabbrica																											coppi.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Taiocchi Teresa																																												
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
																											L'Edificio ostacola la vista (dalla strada)																	
																											della conca valliva sottostante																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDAITTA DA Colmuto/12/02																	
Neg. 2.2.6. / 2.2.11.																		Si deve proteggere il contesto interno									IL 21/7/1972																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno									CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda																	
																											IL 15 GEN 1973																	
																											REVISIONATA DA																	
																											IL 19 APR 1973																	
																											* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli																	
																											Comune di Bergamo																	
																											1982																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA