



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XX dopo 1940									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ VIA C. Beltrami																		N. CIV. 19									0320102								
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio n° 5 - Mappale n° 441/d Partita U.T.E. n° 8743																		PROTEZIONE ESISTENTE									GRADO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									6								
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ																				
<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input type="checkbox"/> A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C														
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione.									STRUTTURE E MATERIALI								
Secolo XX dopo il 1940																		Isolato.									Muratura in mattoni. Solai misti. Fronti								
TRASFORMAZIONI																		Pianta rettangolare									intonacate con parziale rivestimento in masselli in pietra								
																		2/3 Piani									Contorni profilati in pietra								
																		Falda unica nel corpo principale, copertura a padiglione nei corpi laterali									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Fumagalli Vittorio fu Francesco																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
																											L'edificio ostacola la percezione visiva della conca valliva sottostante								
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									REDATTA DA Ccolmuto/Laboa								
Neg. 2.2.7./ 2.3.12.																		Si deve proteggere il contesto esterno									Istituito per la storia dell'Arte Lombarda IL 21/7/1973 IL 15 GEN 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																											REVISIONATA DA IL 19 APR 1973								
																											* aggiornamento piano particolareggiato dei dati Comune di Bergamo marzo 1982								



SCHEDA N° 03 2 01 02
edificio oggetto
della scheda

SCALA 1:2000

0 3 10 20 40

NB - L'edificio non è ancora stato accertato !

REPERIMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA