




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Autorimessa</u>																		EPOCA <u>Sec. XX dopo 1940</u>																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>VIA C. Beltrami</u>																		N. CIV.																		0 3 2 0 1 0 3		
CATASTO <u>Cens. Castagneta - Foglio n° 5 - Mappale n° 494 - Partita U.T.E. n° 16935</u>																																						
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>garage</u>																				
STATO DI CONSERVAZIONE ☒ A Buono ☐ B Medioero ☐ C Cattivo																		STRUTTURA PORTANTE ☒ A ☐ B ☐ C																		GRADO		
																		PARTI COMPLEMENTARI ☒ A ☐ B ☐ C																		6		
																		COBERTURA ☒ A ☐ B ☐ C																				
																		INTERNO ☒ A ☐ B ☐ C																				
																		UMIDITÀ ☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☒ C Rilevante																				
PROTEZIONE ESISTENTE																																						
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Vano rettangolare ricavato nel fianco del monte.																		STRUTTURE E MATERIALI		
Sec. XX dopo 1940																																				Struttura portante in C.A.		
																																				Rivestimento esterno in pietra.		
																																				Saracinesca metallica all'apertura.		
TRASFORMAZIONI																																						
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
<u>Manzoni Giacomo detto Manzù</u>																																						
<u>(per l'intero mappale 494)</u>																																						
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
																																				Murare il vano		
																																				OSSERVAZIONI		
																																				Poco oltre il garage (andando verso Castagneta) si notano i resti dell'acquedotto		
																																				"Dei Vasi" (XIII sec.)		
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATA DA <u>Colmuto Alabaz</u> IL <u>23.9.1972</u>		
<u>Neg. 2.2.B. / 2.2.9.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u>		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		REVISIONATA DA <u>IL 19 APR 1973</u>		
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9		
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato di edilizia Comune di Bergamo		



N.B. - L'edificio non è ancora stato accertato.