




1									2									3								
COMUNE DI BERGAMO																		MONUMENTI								
INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI															NUMERO SCHEDA											
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale												EPOCA Sec. XX dopo 1940						0 3 2 0 1 0 7								
LOCALITÀ VIA Sotto Mura di S.Alessandro N. CIV. 10																										
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio N. 5 - Mappale 700 - Partita U.T.E. N.7733																										
PROPRIETÀ Privata						USO ATTUALE Abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO								
A Buono B Medioere C Cattivo			X B C			X B C			X B C			X B C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C 6								
PROTEZIONE ESISTENTE																										
PROTEZIONE PROPOSTA																										
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE						Edificio di civile abitazione						STRUTTURE E MATERIALI														
Intorno al 1953						Isolato						Struttura in cemento armato														
TRASFORMAZIONI						Corpo di fabbrica a pianta quadrangolare -						Muri in mattoni														
Garage su via Beltrami						- altezza di 2 piani						Fronti intonacate														
Piccolo magazzino nel cortile						Tetto a padiglione						Tetto con orditura in legno - Manto in marsigliesi														
						Balconi a Nord						Contorni in pietra														
CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE						CONTESTO INTERNO ED ESTERNO						UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
Crippa Giuseppe e Giovanni												L'attuale = Residenziale														
BIBLIOGRAFIA												OSSERVAZIONI														
												Mimetizzare														
DOCUMENTI ANNESSI						Si deve proteggere il contesto interno						REDATTA DA Colmuto/Labas IL 20.7.1972														
Neg. 2.25.7 / 2.13.6 / 2.13.11						SI NO						CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarde IL 15 GEN 1973														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica						Si deve proteggere il contesto esterno						REVISIONATA DA IL 19 APR 1973														
1 2 3 4 5 6 7 8 9						1 2 3 4 5 6 7 8 9						1 2 3 4 5 6 7 8 9														
* aggiornamenti: piano particolareggiato del coll. Comune di Bergamo MARZO 1972																										



NB - L'edificio non è ancora stato accertato !



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA