




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XX dopo 1940</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' <u>VIA O. Beltrami</u>																		N. CIV. <u>2 C</u>																		0320108					
CATASTO <u>Cens. Castagneta - foglio N. 5 - Mappale 854 - Partita U.T.E. 8088</u>																																									
PROPRIETA' <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Abitazione</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			UMIDITA'			☐ A Inciscente ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			☒ A ☐ B ☐ C			GRADO		
																																				6					
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI					
Secolo XX dopo il 1940																		Isolato a pianta rettangolare																		Muratura mista mattoni e pietre					
																		2 piani																		Solai in legno					
																		Tetto a due falde																		Fronti intonacati					
TRASFORMAZIONI																		2 terrazze																		Tetto ad orditura in legno					
Ampliamento verso le mura																		Scala esterna																		Manto in coppi					
Trasformazioni in corso																																				Solette - terrazzi in cemento armato					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
Gavardini Ines																																									
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
																																				Area verde					
																																				OSSERVAZIONI					
																																				Trovandosi a ridosso delle mura ed in					
																																				posizione eminente, se ne consiglia la					
																																				demolizione					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATA DA Colmuto Tabac IL 20.7.1972					
Neg. 2.28.3 / 2.28.2																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL 8 APR 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982					



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA