COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio di Servizio — EPOCA: Sec. XX dopo 1940

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 0 1 1 0

LOCALITÀ — VIA: C. Beltrami — N. CIV.: 2/2A/2B

CATASTO: Cens. Castagneta – Foglio N. 5 – Mappale 773 – 854 – Partita N.C.E.U. 3832 U.T.E. 8088

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE: Garage – Magazzino – Piccola officina

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo — STRUTTURA PORTANTE: A X B C — PARTI COMPLEMENTARI: A X C — COPERTURA: A X C — INTERNO: A X B C — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante X B C

GRADO: 5

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Secolo XX dopo il 1940

TRASFORMAZIONI

DATI TIPOLOGICI

Edificio ad uso magazzino
Isolato a filo di strada
Corpo di fabbrica a pianta rettangolare
1 piano
Copertura piana (Terrazza)
Aperture difformi

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Struttura portante in pietra
Pilastri in cemento armato
Soletta in cemento armato
Fronte a pietre a vista
Copertura in cemento (Terrazza)
Serramenti eterogenei

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

PROPRIETARIO ATTUALE

Casali – Bellini (Mapp. 773)
Gavardini Ines (Mapp. 854)

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 2.29.1 / 2.29.2

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno: SI NO X

Si deve proteggere il contesto esterno: SI X

REDATTA DA: Colmuto / Labaa — IL 20.7.1972

CONTROLLATA DA: Istituto per la storia dell'Arte Lombarda — IL 15 GEN 1973

REVISIONATA DA — IL 19 APR 1973

aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo — marzo 1982


Via Beltrami
Via sotto le Mura di S. Alessandro
771 a
697 a
698
28 b
451 b
492
491 a
699
562
751
736
559
77
560
609
SCHEDA N 03 2 01 10
edificio oggetto della scheda
SCALA 1:2000