




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XX dopo 1940									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ VIA C. Beltrami									N. CIV. 3 C									0 3 2 0 1 1 1																				
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio N. 5 - Mappale 647 - Partita N.C.E.U. n. 3399-3400-3401-6242																																						
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione																													
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ ☐ ☐			PARTI COMPLEMENTARI			☒ ☐ ☐			COPERTURA			☒ ☒ ☐			INTERNO			☒ ☐ ☐			UMIDITÀ			☐ Incidente ☐ Tracce ☒ Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE n.a. P.R.G. Art. 13																		6																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di civile abitazione									STRUTTURE E MATERIALI																				
1955									Isolato									Muratura in mattoni																				
									Corpo di fabbrica semplice									Solai misti (laterizi e cemento armato)																				
									Pianta rettangolare									Fronti intonacate																				
TRASFORMAZIONI									Altezza di 1 piano									Contorni profilati in pietra																				
									Tetto a una falda									Tetto con orditura in legno																				
																		Manto in eternit																				
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																													
									Nel muro di confine, verso via Roccolino, si intravede un passaggio, ora murato, per l'ispezione all'acquedotto "dei vasi" (XIII sec.)																													
																		PROPOSTE DI RESTAURO																				
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
Pirovano - Condo' - Rota - Suardi																		L'attuale = Residenziale																				
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																				
BIBLIOGRAFIA																		Sarebbe opportuna la copertura in coppi del tetto.																				
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto / Labaa IL 19.7.1972																				
Neg. 2.4.4 / 2.3.4									Si deve proteggere il contesto interno SI NO									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno SI NO									REVISIONATA DA IL 19 APR 1973																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
																		* aggiornamenti: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo																				



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA