




1									2									3																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX prima 1940									NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ VIA C. Beltrami																		N. CIV. 3/30									0 3 2 0 1 1 2														
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio N. 5 - Mappale 647 - Partita N.C.E.U. n. 3399-3400-3401-6242																		PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione														
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			COPERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ			A) Incidente B) Tracce C) Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE n.a. P.R.G. art. 13																		PROTEZIONE PROPOSTA															6								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di civile abitazione									STRUTTURE E MATERIALI																							
1910 - 1920									Isolato									Muratura mista (mattoni e pietre)																							
TRASFORMAZIONI									Corpo di fabbrica a pianta rettangolare									Solai in legno																							
									3/4 piani									Fronti intonacate																							
									Tetto a padiglione (in parte piano)									Copertura in legno																							
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Manto in coppi																							
									Resti di decorazione pittorica esterna									Scala in pietra																							
																		Contorni delle aperture in pietra artificiale																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		PROPOSTE DI RESTAURO																							
Pirovano - Condo' - Rota - Suardi																																									
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
																		L'attuale = Residenziale																							
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																							
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno									REDATTA DA Colnuto Labaa																							
Neg. 2.29.3 / 2.21.2									SI <input checked="" type="checkbox"/>									IL 19.7.1972																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda																							
									SI <input checked="" type="checkbox"/>									IL 15 GEN 1973																							
																		REVISIONATA DA																							
																		IL 19 APR 1973																							
* aggiornamento: piano particolareggiato dei calli																		marchio																							
Comune di Bergamo																		1.1.1.																							



STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA