




1									2									3																																					
1									2									3																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																			
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XX dopo 1940</u>																		NUMERO SCHEDA																			
LOCALITÀ <u>VIA C. Beltrami</u>																		N. CIV.																		0 3 2 0 1 1 3																			
CATASTO <u>Cens. Castagneta - Foglio n. 5 - Mappale 647 - Partita N.C.E.U. n° 3399-3400-3401-6242</u>																																																							
PROPRIETÀ <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Abitazione</u>																																					
STATO DI CONSERVAZIONE ☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo																		STRUTTURA PORTANTE ☒ B ☐ C																		PARTI COMPLEMENTARI ☒ B ☐ C				COPERTURA ☒ B ☐ C				INTERNO ☒ B ☐ C				UMIDITÀ ☐ A ☐ B ☒ C				GRADO			
PROTEZIONE ESISTENTE <u>n.a. P.R.G. art. 13</u>																																				6																			
PROTEZIONE PROPOSTA																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																			
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Secolo XX dopo il 1940</u>																		<u>Edificio di civile abitazione</u>																		<u>STRUTTURE E MATERIALI</u>																			
																		<u>Isolato</u>																		<u>Muratura in mattoni</u>																			
																		<u>Corpo di fabbrica semplice - pianta rett.</u>																		<u>Solai misti (laterizi e cemento armato)</u>																			
																		<u>1 piano + ampio seminterrato</u>																		<u>Froni intonacate</u>																			
TRASFORMAZIONI																		<u>Tetto piano (Terrazza)</u>																		<u>Copertura in cemento</u>																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																			
<u>Pirovano - Condo' - Rota - Suardi</u>																																																							
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>Colmuto Labaa</u> IL <u>19.7.1972</u>																			
<u>Neg. 2.4.5. / 2.3.7</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u>																			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>14 APR 1973</u>																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																			
																																				* aggiornamento: <u>piano particolareggiato del coll.</u> marzo 1973 <u>Cultura di Bergamo</u>																			



RIEPIENTE DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTO-AEREA