




1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XX prima 1940									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ VIA C. Beltrami									N. CIV. 1/1A/1D									0320114																										
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio n. 5 - Mappale 609 - Partita N.C.E.U. 1440																																												
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono X Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A X C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			A X C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			5		
PROTEZIONE ESISTENTE n.s. P.R.G. art. 13																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di civile abitazione									STRUTTURE E MATERIALI																										
1910/1920									Isolato									Muratura mista (mattoni e pietra): parte																										
									Pianta a L									primitiva, struttura in cemento armato :																										
									3/4 piani									ampliamento																										
TRASFORMAZIONI									Tetto a padiglione									Fronti intonacate																										
Ampliamento 1959/60 corpo a Ovest																		Contorni e balconi in pietra artificiale																										
(3 appartamenti)																		Tetto con orditura in legno																										
Verso Nord alterata una apertura																		Manto in coppi																										
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Tapparelle alle finestre																										
									Contorni e balconi con motivi Liberty									Solai in legno e in laterizi e cemento arm.																										
									Resti di decorazione pittorica in facciata																																			
																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																										
Gotti Cesare																		L'attuale = Residenziale																										
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		L'edificio sorge sull'area delle demolite																										
																		mura venete.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		REDDATTA DA Colmuto Labaa IL 19.7.1972																										
Neg. 2.7.11 / 2.16.7									Si deve proteggere il contesto interno SI X									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																										
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno SI X									REVISIONATA DA IL 19 APR 1973																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
																		* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. marzo 1962 Comune di Bergamo																										



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA