




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Rustico									EPOCA Sec. XX prima 1940									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ VIA C. Beltrami									N. CIV. 5 B									03 20 11 5																				
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio n. 5 - Mappale 698 - Partita U.T.E. 8011									PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Stalla - Fienile																				
STATO DI CONSERVAZIONE			<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI			<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			COPERTURA			<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			INTERNO			<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			UMIDITÀ			<input type="checkbox"/> A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE n.a. P.R.G. art. 13									PROTEZIONE PROPOSTA												5																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio agricolo									STRUTTURE E MATERIALI																				
Sec. XX prima del 1940									Pianta rettangolare									Muratura in mattoni																				
									2 piani (1° stalla - 2° fienile)									Solei in legno																				
									Tetto a due falde									Fronti intonacate																				
TRASFORMAZIONI																		Tetto con orditura in legno																				
																		Manto in coppi																				
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																													
																		PROPOSTE DI RESTAURO																				
																		Vincolo in corso																				
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
Valsecchi Romeo e Gisella									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									L'attuale = Rustico																				
																		OSSERVAZIONI																				
BIBLIOGRAFIA																																						
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto Labaa IL 21.7.1972																				
Nef. 2.24.3 / 2.24.2									Si deve proteggere il contesto interno SI <input checked="" type="checkbox"/> NO									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombar IL 15 GEN 1973																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI NO									REVISIONATA DA IL 19 APR 1973																				
																		* aggiornamenti: piano particolareggiato del coll. marzo 1982 Comune di Bergamo																				



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA