




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XX</u> prima 1940																		NUMERO SCHEDA <u>0320116</u>																	
LOCALITÀ <u>VIA C. Beltrami</u>																		N. CIV. <u>5 B</u>																																			
CATASTO <u>Cens. Castagneta - Foglio n. 5 - Mappale 781 - Partita 3045 N.C.E.U. - U.T.E. 8011</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Abitazione - Garage</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo						STRUTTURA PORTANTE ☒ B ☐ C						PARTI COMPLEMENTARI ☒ B ☐ C						COPERTURA ☒ B ☐ C						INTERNO ☒ B ☐ C						UMIDITÀ ☐ A ☒ B ☐ C						GRADO <u>6</u>																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>n.a. P.R.G. art. 13</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XX prima del 1940</u>																		Edificio di civile abitazione e Garage																		STRUTTURE E MATERIALI																	
																		Isolato																		Muratura mista																	
																		Pianta rettangolare																		Solai in legno																	
																		1-2 piani																		Fronti intonacate																	
TRASFORMAZIONI																		Tetto a falde																		Tetto con orditura in legno																	
<u>Ex roccolo trasformato in casetta unifami-</u>																		Scala esterna																		Manto in coppi																	
<u>gliare - Aggiunta successiva di un corpo</u>																		Ballatoio e balcone ad est																		Soletta del ballatoio e balcone in cemen-																	
<u>di fabbrica a ovest per porvi due garage.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		to armato																	
<u>Recentemente altra piccola aggiunta a nord</u>																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
<u>Valsecchi Romeo e Gisella</u>																																																					
<u>(Mapp. 781 : sub. 2 - sub. 3)</u>																																																					
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																																				L'attuale = Cascina																	
																																				OSSERVAZIONI																	
																																				Nel vigneto vicino alla strada resti vi-																	
																																				sibili acquedotto "Dei vasi" (XIII Sec.)																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATTA DA <u>Colmuto / Zebas</u> IL <u>21.7.1972</u>																	
<u>Neg. 2.6.9 / 2.6.10</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>19 APR 1973</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. m.m.r.g. Comune di Bergamo 1972																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA