




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX prima 1940																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITA VIA C. Beltrami																		N. CIV. 5/ 5A																		0 3 2 0 1 1 7		
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio n. 5 - Mappale 699 - Partita N.C.E.U. 3045																																						
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE Abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE ☒ Buono ☐ Mediocre ☐ Cattivo																		STRUTTURA PORTANTE ☒ ☐ ☐ PARTI COMPLEMENTARI ☒ ☐ ☐ COPERTURA ☒ ☐ ☐ INTERNO ☒ ☐ ☐ UMIDITA ☐ Inesistente ☒ ☐ ☐ Tracce ☒ ☐ ☐ Rilevante																		GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE n.a. P.R.G. art.13																																				5		
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE circa 1920																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI		
																		Isolato																		Muratura mista (pietre e mattoni)		
																		Corpo di fabbrica a pianta ad L																		Solai in legno		
																		2/3 piani																		Fronti intonacate		
TRASFORMAZIONI																		Tetto a padiglione																		Contorni in pietra artificiale		
																																				Tetto con orditura in legno		
																																				Manto in coppi		
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				
																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
Valsecchi Romeo e Gisella																																				L'attuale = Residenziale		
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI		
																		Ampio giardino																		Nel giardino resti visibili dell'acquedotto "dei vasi" (XIII Secolo).		
BIBLIOGRAFIA																		Serra sotto la quota del giardino																				
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto / Lebas IL 19.7.1972		
Nec. 2.7.10 / 2.4.6																		Si deve proteggere il contesto interno SI ☒ NO ☐																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI ☒ NO ☐																		REVISIONATA DA IL 9 APR 1973		
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9		
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982		
																																				Comune di Bergamo		



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA